




Legende

gewählte Schulwegrouten zu Fuß

gewählte Schulwegrouten mit dem Rad

H

Bushaltestellen von Schülern
frequentiert genutzt

Probleme mit Verkehrsteilnehmern

Häufige Verkehrsbehinderungen MIV (z. B. Stau) (4)

Probleme mit Radfahrern/Autofahrern (13)

Probleme mit parkenden Autos (5)

Infrastruktur

fehlende/unübersichtliche Querungsmöglichkeiten für
Fußgänger und Radfahrer (12)

fehlende Geh- und Radwege (3)

Geh- und Radwege in schlechtem Zustand
(Schlaglöcher, zu schmal, Bordstein zu hoch etc.) (2)

Umgebung

fehlende, schlechte Beleuchtung (2)

Behinderungen auf dem Geh-/Radweg
(z. B. Mülltonnen) (5)

Lange Wartezeit an Lichtsignalanlagen (3)

Angsträume (3)

50

25

10

5

[Wege]

N

BS BS INGENIEURE Straßen- und Verkehrsplanung Objektplanung Schallimmissionsschutz www.bsingeniure.de 71640 Ludwigsburg Wettmarkt 5 Telefon: 07141/8696-0 Telefax: 07141/8696-33			
Große Kreisstadt Öhringen Mobilitätskonzept Schülerbefragung Schulwege mit Gefahrenstellen Realschule Tiele-Winkler-Schule	Plan-Nr. -		Index -
	bearbeitet	Datum 18.03.2022	Zeichen cli/mp
	gezeichnet	18.03.2022	mp
	Lageplan		
	Auftragsnummer: A 6440	PDF-Datei :	
Plangröße: DIN A3			